


Prüfbericht-Nr.: Test Report No.:	50184790 001	Auftrags-Nr.: Order No.:	174091389	Seite 1 von 4 Page 1 of 4
Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.:	60085368	Auftragsdatum: Order date:	20.09.2018	
Auftraggeber: Client:	Jiangsu Shizhan Group Co.,Ltd 80# Jingxin Road Xibei Town Xishan district Wuxi city Jiangsu China 214194			
Prüfgegenstand: Test item:	ALUMINUM TRUSS			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type No.:	SZLYH2929L00			
Auftrags-Inhalt: Order content:	Test report			
Prüfgrundlage: Test specification:	Loading test (according to client's requirement) (Refer to following pages)			
Wareneingangsdatum: Date of receipt:	20.09.2018			
Prüfmuster-Nr.: Test sample No.:	174091389 001			
Prüfzeitraum: Testing period:	09.10.2018			
Ort der Prüfung: Place of testing:	Wuxi city Jiangsu			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	Client's Factory			
Prüfergebnis*: Test result*:	Refer to following pages			
geprüft von / tested by:		kontrolliert von / reviewed by:		
16.10.2018	George Li / PE		16.10.2018	Louis Zhong / Reviewer
Datum Date	Name / Stellung Name / Position	Unterschrift Signature	Datum Date	Name / Stellung Name / Position
Sonstiges / Other:				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged		
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.				

Prüfbericht-Nr.: 50184790 001
Test Report No.:

Seite 2 von 4
Page 2 of 4

Liste der verwendeten Prüfmittel
List of used test equipment

[illegible]

Prüfbericht-Nr.: 50184790 001
Test Report No.:

Seite 3 von 4
Page 3 of 4

Absatz	According to client's requirement	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Measuring results - Remarks	Evaluation

Samples description: Aluminum Truss

4 main tubes	
Model	SZLYH2929L00
Cross section:	290mm x 290mm
Main tube:	Ø50 x 3mm
Auxiliary:	Ø25 x 2mm , Ø20 x 2mm
Length:	12m

Distributed load test:

Client's requirement:

Measure the sample's deflection under specified loads after 4 hours. The ways in which the load applied are distributed placed on the product respectively.

Test method:

The sample is supported by two rigid frames at two ends to reach a certain span. The loads are then distributed placed on the sample and the middle point deflections under these two supports are measured accordingly.

Test result:

Model	Span(m)	Distributed load(kg)	Deflection(mm)
SZLYH2929L00	12	400	40



Prüfbericht-Nr.: 50184790 001
Test Report No.:

Seite 4 von 4
Page 4 of 4

Absatz	According to client's requirement	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Measuring results - Remarks	Evaluation

Product photo:



SZLYH2929L00



In testing(SZLYH2929L00)



*** End of test report ***